


PUSAT SERVICE UPS - semua merk dan tipe (bergaransi)



Kerusakan umum : Mati, nyala lalu mati, Bunyi terus menerus, tidak bisa charge, tidak backup saat listrik mati, Blinking saat dinyalakan, lampu panel kedap-kedip, Charging tidak bisa penuh

IBM 53952KX 2200 VA LCD 2U Rack UPS

Written by WebAdmin

Thursday, 08 February 2018 10:47 - Last Updated Thursday, 15 February 2018 06:46

Tipe lain : 53961KX, 53962KX, 53959KX, 53956KX, 53953KX, 53951KX
