HP Color Laserjet 3500 / 3700 memiliki fisik body yang sama, hanya beda di label & duplex nya. Menggunakan toner Black Q2670A & CMY Q2681A Q2682A Q2683A yang sama pula. Formatter Board kedua printer ini berbeda. Dengan sistem mekanik yang brilian dalam desain, menggunakan berbagai jenis komponen, mulai dari motor, solenoid, sensor-sensor, hingga clutch.

Sangat menyenangkan dapat memperbaiki printer ini, karena bongkar pasang dengan teknik dan ketelitian yang sangat tinggi sangat diperlukan.

Kerusakan yang sering terjadi pada printer ini antara lain, muncul error 59.99 T2 Clutch Error - To continue turn off and then on, hasil cetak buram, warna tidak rata, warna berbayang, hasil print bertitik / berrgaris, dll.

Untuk kerusakan tsb di atas, kami siap membantu Anda dalam waktu 2-3jam selesai. Dijamin. Boleh dibandingkan. Silakan kontak 62310383 / 08175PALAPA, 71005868.

Tipe lainnya yang sering kami tangani antara lain HP Color Laserjet 3000 / 3600 / 3800.