



Printer HP Color Laserjet 2550 ini adalah printer warna yang menggunakan teknologi carousel, seperti tipe Color Laserjet 1500 / 2500 / 2820 / 2840.

Dengan sistem carousel, toner cartridge diletakkan dalam bentuk lingkaran berputar, diputar untuk membentuk image printing. Oleh karena itu, ketepatan waktu putaran sangat diperlukan.

Gangguan sedikit pada salah satu part yang mengendalikan maupun yang men-sensor posisi, dapat menyebabkan error pada printer tipe-tipe di atas ini.

Dari pengalaman kami, kerusakan yang umum terjadi pada printer ini antara lain, macet karena pickup roller, film atau pressure roller, error pada fusing motor, hasil print kadang blank / kosong, warna tidak padu, hasil print warna bergeser / tidak seperti asli, toner tumpah / bocor, dll.

Bila Anda membutuhkan bantuan service / perbaikan, full cleaning, atau konsultasi, silakan kontak kami di 021 62310 383 / 71005 868. Kami selalu siap membantu dan memberikan yang terbaik, lebih dari SERVICE CENTER RESMI. Mudah-mudahan :)