



Printer HP Deskjet 1280, HP Deskjet 1220, HP Deskjet 1180C, HP Deskjet 1125C, dan HP Deskjet 9300 mempunyai kesamaan mekanik, tinta, bentuk, dan power supply. Hanya terdapat perbedaan sedikit pada mainboard dan sensor pada carriage.

Printer A3 yang banyak dipakai para arsitek dan designer profesional ini akan timbul masalah seperti lampu tinta yang berkedip, blinking, bila tinta rusak tidak terdeteksi.

Bila semua lampu berkedip, printer kemungkinan mengalami masalah sekitar carriage (CR PCA, kabel CR, CR Home), motor absorber / bak penampung tinta, atau pada mainboard.

Bila terkadang mati, tidak nyala, periksa tutup belakang, pastikan sudah terkunci rapat.

Printer yang sudah dipakai untuk jangka waktu lama, 1-2 tahun, biasanya terjadi pengumpalan tinta pada absorber / bak penampung tinta, tinta tumpah meluber keluar di sisi printer bila absorber penuh, atau diangkat dengan posisi miring. **Kami bisa membantu membersihkan (cuci bersih) printer dan absorber yang penuh oleh tinta.**

Untuk semua masalah pada printer HP Deskjet 1280 maupun tipe lainnya, silakan hubungi PALAPA SERVICE CENTER / pusatservice[dot]com di Mangga Dua Square, 021.6231 0383. Dijamin lebih puas, untung dan bergaransi 2 bulan.